

# Elektrische AHK

**Beitrag von „Guido“ vom 20. November 2008 um 19:55**

Auf jeden Fall muß dem Steuerteil ein anderer Code aufgespielt werden. Ich muß mal schauen ob die selben Steuerteile verbaut sind??????