

Qualität des Touaregs

Beitrag von „haschn“ vom 25. November 2008 um 16:07

mein R5 ist jetzt 2,5 Jahre alt. Nach 4 Wochen war das rechte Rücklicht tot. Def. Busverbinder. Der Hebel der Feststellbremse löst sich nicht vollständig. Die Werkstatt konnte den Fehler bei der Inspektion nicht beseitigen. Das lästige Brummen und Vibrieren in der Warmlaufphase und jetzt, nach 2 Jahren und 5 Monaten, beide Batterien defekt. Kulanz abgelehnt. KV 850€. So macht man sich Freunde.

Gruß Hartmut.:(