

Der Beifahrersitz senkt sich von alleine ab

Beitrag von „Annakin“ vom 29. November 2008 um 15:04

Hallo und willkommen,

ich kenne dieses Problem nur vom "alten" Touareg.

Seit dem GP gibts da ne Änderung am Hebel zur Sitzhöhenverstellung: dort muss man jetzt an der Spitze vorne des Hebels ziehen, bevor man den Sitz nach unten stellen kann.

Hat Deiner das vielleicht nicht? Vom Baujahr her sollte er das haben, aber vielleicht hat der ja in Spanien ne andere Ausstattung?