

Erfahrungsbericht nach 20.000 KM

Beitrag von „IT-CS“ vom 11. Dezember 2008 um 07:15

Hallo

ja die Sitzbank ist es nicht, wurde beim 😊 auch schon geprüft, hat so ne Anweisung aus dem Werk bekommen. War es aber leider nicht, es klappert oder scheppert bei bestimmten Fahrbahnunebenheiten. Das Geräusch tritt auch auf, wenn jemand auf der Sitzbank sitzt. Aber vielen Dank für deine Anregung, hätt ja sein können. Für die Werkstatt ist so was natürlich schwierg zu finden und zeitaufwändig. Da ich meinen Dicken täglich brauche, kann ich dem 😊 nicht so viel Zeit geben, bis aufs Wochenende und da will er nicht arbeiten 😞. Ich werde, wenn ich eine Lösung gefunden habe, darüber Berichten.

Jetzt aber noch mal was anderes, ich habe gelesen, das der V6TDI (175KW) nochmals verbrauchsoptimiert wurde, die DIN-Werte sind noch mal reduziert worden. Weiß jemand ob man das nachträglich vom 😊 updaten kann? Oder ist das nur Augenwischerrei? Ich vermute mal die Software wurde optimiert, dann wäre es ja kein Problem oder??? Ach So was ist eigentlich mit Euro 5, angeblich hat unser Motor das schon, oder habe ich da was falsch mit bekommen. Wer weiß denn da genaues?

Gruß, Jörg

Happy Weihnachten to all 🎁👍👍