

Telefon probleme

Beitrag von „Hottihood“ vom 11. Dezember 2008 um 16:01

Hallo Pieter,

ich habe gerade nochmal auf meinen Adapter geguckt. Da steht folgendes drauf:

CULLMANN Nokia 6210/6310/6310i
000349510 7L6.051.435.BB

Die UHV Version ist glaube ich eine Bluetooth-Version.

Ich habe den Adapter mit Nokia 6310i in meinem V6 TDI im Einsatz gehabt und es hat einwandfrei funktioniert.

Gruß Hotti