

Steckdosen im Kofferraum

Beitrag von „HillRider“ vom 14. November 2004 um 14:53

Einen Unterspannungsschutz hat das Ding nicht. Zumindest habe ich weder in der Anleitung der Box (naja eher ein Falblatt) noch in der zerlegten Box (jaja das Technik-Kind im Mann ist erwacht) was gefunden.... 😄

Ich werde nachher mal nen Probe-Start machen; inzwischen läuft das Ding ja schon einige Zeit. Wenn ER nicht anspringt muss halt mein Golf Starthilfe leisten 🙄

Übrigens: auch der DVD-Player im handschuhfach (angeklemmt an der Navi-Versorgung) hatte "Dauer-Strom". Hab ich wohl die falsche Leitung am Navi-Stecker erwischt 🙄