

Standlicht-Tausch :(

Beitrag von „Kong Racer“ vom 13. Dezember 2008 um 21:45

Hallo zusammen,

bei meinem Touareg war jetzt auch mal eine Birne kaputt.

Die Standlichtlampe musste nach Fehlermeldung im Display ausgetauscht werden. Ich habe ja bekanntlich ein älteres Modell bzw. einen der letzten vor dem GP. Der Mechaniker hat in einer Rekordzeit die gesamte Lampeneinheit rausgenommen und die Birne erneuert. Ich habe die Rechnung gleich vor Ort in bar beglichen. Meine Empfehlung an die Werkstatt und Autogruppe Fa. Schmidt & Koch in Bremerhaven. Tja, was soll ich sagen, 4,84 EUR incl. Merkelsteuer, Tasse Kaffee und Angebot einer Probefahrt. Ich wurde endlich mal wie ein Oberklassekunde behandelt, VW hat gelernt 🙌🙌.

Im übrigen, mein Vater hat seine Rechnung für die kleine Wartung seines Mercedes 320 CDI bekommen. Ölwechsel und sonst nur Kontrollarbeiten mit Scheibenwaschanlagenmittel, Bremsbelag incl. Scheiben bei 58000 tkm erneuert. Der Preis ist der absolute Hammer, 1389,-- EUR incl. Merkelsteuer, ohne Worte.

Gruß 🙌

Niels