

Endlich nach 10 Monaten Wartezeit

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 15. November 2004 um 15:44

Zitat von nautic

2. Ein Brummgeräusch vom Motor bei einer Drehzahl von 2700 Umdrehungen (leise) bis 3100 Umdrehungen (laut).

Hast Du einen geschalteten oder Automatik?

Ich bin im Sommer sowohl einen Automatik, als auch geschalteten Probe gefahren.

Der Automatik brummte bei 160 km/h auf der Autobahn (Drehzahl weiß ich nicht mehr). Bei 150 bzw 170 war das Geräusch weg. Der Geschaltete brummte nicht. Der 😊 sagte damals, das Problem sei bekannt, läge am Motormanagement und wäre mit einem software update behoben.