

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „DerUnser“ vom 3. Januar 2009 um 08:24

4/ 2008

V6 TDI

selbes Problem

stand jetzt ne woche beim Händler

neue Software installiert

heute früh erste Tritt auf die Bremse

EPS Lampe An also kein ESP mehr verfügbar



werde heute mal einen Bösen Anruf tätigen in der Werkstatt