

FSE Premium kompatible Telefone

Beitrag von „Fipps“ vom 4. Januar 2009 um 19:23

Sorry, daß ich als nicht Touareg-Fahrer diesen Thread nach einem Jahr wieder aufwärme, aber ich habe das von robroobyrob beschriebene Problem auch bei meinem VPA compact IV (HTC P4350) und meinem neuen Passat 3C BJ 12/08 und wollte mal fragen ob jemand eine Abhilfe kennt.

Problem nochmal ganz kurz:

- Kopplung und Nutzung ok
- Zündschlüssel ab, FSE aus, Verbindung getrennt und das Telefon läßt sich nicht wieder aktivieren. Nur mit einem Reset des VPA kann das Telefon wieder aktiviert werden.