

# **ESP Lampe dauerhaft an**

**Beitrag von „DerUnser“ vom 7. Januar 2009 um 15:04**

habe meinen eben aus der werkstatt geholt

nach rücksprache VW wurde ein Drucksensor getauscht

hoffe das war es

mfg