

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Garfield“ vom 7. Januar 2009 um 22:44

Hi,

genau wie ich schon geschrieben hatte,  
hatte ich auch das Nachlaufen des Lüfters auf volle Pulle.

Scheint doch ein öfters auftretendes Problem zu sein,  
und mit den niedrigen Temperaturen zusammenzuhängen.

Bin heute leider nicht mit meinem gefahren, und hoffe  
somit, das die Lampe immer noch aus ist.

Hat eigentlich noch jemand das Verschwinden der Ganganzeige  
oben rechts im Display bemerkt, sowie etwas ruppigere Schaltvorgänge  
beim Automatikgetriebe,während die Lampe leuchtet?

Grüße

Garfield (Willi)