

Ignition Coil Packs - alle 6 auf einmal kaputt

Beitrag von „Bastian Kigali“ vom 8. Januar 2009 um 09:12

Hallo Leute,

Erstmal ein frohes neues Jahr gewuenscht und alles gute an alle. Hoffen wir mal das 2009 ein bisschen besser ablaufen wird.

Mein Jahr hat gut angefangen. Mein Motor faengt auf einmal an zu rueteln und bringt keine Leistung mehr. Erst hatten wir an die Injektoren gedacht weil es eine Cylinder Fehlzueundung vorzeigt (slechte Benzinqualitaet in Afrika) aber dann stellt sich heraus das es an den "Ignition Coil Packs" liegt. Ich kenne die Deutsche Uebersetzung nicht. Es gibt eins fuer jeden Cylinder. Das komische ist, das auf kurzer Zeit (in einer Woche) einer nach dem anderen kaputt gegangen sind.

Unsere Amerikanischen VW Kollegen kennen anscheinend dieses Problem fuer die 2003 - 2005 Modelle und die Teile wuerden von deren VW Garagen ersetzt weil dieses Problem bekannt ist bei VW USA. Und dies auch nach 40.000 Meilen, sprich 65.000 kms.

Natuerlich weigert sich mein Haendler das auch zu tun und schiebt dies ab auf Verschleissteile wie "Zuendkerzen und Reifen". Dies wuerde nicht unter Garantie fallen.

Hat jemand die gleiche Erfahrung miterlebt und wie habt ihr es loesen koennen?

Gruss,
Bastian