

# Ignition Coil Packs - alle 6 auf einmal kaputt

Beitrag von „Bastian Kigali“ vom 8. Januar 2009 um 09:51

Uli,

Noch was vergessen. In Belgien kosten die Teile EUR 36,- + Mwst pro Stueck. In USA kann ich sie kaufen fuer USD 25,- / Stueck. Ich muss die sowieso nach Afrika kommen lassen. Aber anscheinend in USA gabs in 2003 noch keinen Touareg auf dem Markt. Alle original Ersatzteile sind erst fuer Modelle ab 2004 zu kriegen.

Gibt es Unterschiede zwischen Europa und USA Modelle?

Gruss,  
Bastian