

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „lupus9653“ vom 8. Januar 2009 um 09:55

Wir haben das gleiche Problem mit der ESP-Lampe, die bei den gerade herrschenden Minusgraden nach einiger Zeit anfängt zu leuchten. Das Auto ist gerade mal ein paar Wochen alt. Na denn Prost.

Drucksensor wurde bereits einmal gewechselt - ohne Erfolg. In einem anderen Forum (VW-Bora) wird von ähnlichen Problemen berichtet - scheint also ein weit verbreitetes VW-Problem zu sein. Wenn es wärmer wird, werden die Probleme ev. wieder von selbst verschwinden. Dumm nur, wenn der Fehler immer wieder auftritt sobald es wieder kalt genug ist... Wenn man nochmal in den Skiurlaub fahren will, hat man da kein gutes Gefühl.

Im Bora-Forum hat ein User scheinbar das Problem gelöst bekommen - durch Austausch des Querbeschleunigungssensors. Vielleicht ist er aber auch nur in den warmen Süden gefahren.

