

# ESP Lampe dauerhaft an

**Beitrag von „Thomas111“ vom 8. Januar 2009 um 11:39**

so, war heute beim 😊 und habe mal auslesen lassen, gesamte 15 Fehler wurden festgestellt, über Getriebe bis hin zur Motorelektronic, die Parksensoren ( die sind aber eingefroren) und das ESP.

Beim ESP gibt es die Fehlermeldung

00819 009

Hochdruckgeber - G65

Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

sporadisch

Wir haben erstmal alles gelöscht, und nächste Woche lasse ich ihn dann mal einen Tag dort, werde wieder berichten.