

Ignition Coil Packs - alle 6 auf einmal kaputt

Beitrag von „juma“ vom 8. Januar 2009 um 12:39

Servus,

[Zitat von Bastian Kigali](#)

[...]Aber anscheinend in USA gabs in 2003 noch keinen Touareg auf dem Markt. Alle original Ersatzteile sind erst fuer Modelle ab 2004 zu kriegen.

Gibt es Unterschiede zwischen Europa und USA Modelle?

soweit mir bekannt ist, unterscheiden sich lediglich die Ausstattungsvarianten. Aber hierbei wird Dir mit Sicherheit Franks helfen können, der in dem Bereich recht firm ist, was die Unterschiede zwischen US- und DEU-Modell betrifft. Aber es gibt ja auch noch andere US-Modell-Fahrer... 😊

[Zitat von Bastian Kigali](#)

[...]Die Frage bleibt aber immer noch ob mein Haendler die Zuendspulen unter Kulanz ersetzen soll? Oder hab ich hier keine Chance?

schwierig zu sagen. Auf der einen Seite anscheinend ein bekanntes Problem, aber der Händler wird sich wahrscheinlich sträuben, da es jetzt erst nach dieser doch längeren Zeit aufgetreten ist. Kann er nicht einmal eine Kulanz-Anfrage stellen an das Werk oder VW-Afrika oder wo auch immer das dann bearbeitet wird? Mehr als ablehnen können sie das ja nicht...