

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Thomas111“ vom 8. Januar 2009 um 20:17

Hossa, jetzt wird es bunt...war vorhin nochmal kurz in Dessau, ESP brennt weiter fröhlich hinweg, aber dann, so mitten beim fahren auf BAB tourt der Motor richtig hoch und der dicke wird langsamer, dann ein lauter Knall und er nimmt wieder "gas" an, da habe ich nicht schlecht geschaut, seitdem vibriert der Dicke von ca. 60 -110 kmh 😞.

Aber ich kann alle V6 Tdi Fahrer beruhigen, die V10 sind aus BJ 08 auch betroffen, das hat mir mein 😊 als Trost mit auf den Weg gegeben.