

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „DerUnser“ vom 8. Januar 2009 um 22:02

also umfrage hin oder her

VW weiß definitiv von dem Problem

und ich konnte ja heute mit Fehler in die Werkstatt fahren
mein Auto wurde sofort !!! hinter gefahren
zum Auslesen

und mein Auto nicht wiedergesehen
und erst mal sofort einen neuen Passat CC bekommen
bis auf weiteres...
den es ist Definitiv zu gefährlich so weiterzufahren

den wer weiß was passieren kann wenn Sicherheitsrelevante Teile Spinnen

stellt euch vor der macht auf einmal auf der BAB ne vollbremsung

nichtauszudenken



die gänge bleiben hängen...ist super für´s getriebe
und jetzt wo ihr es schreibt weiß ich auch woher das ganze Vibbrieren
auf einmal herkommt...
hoffe die Ingenieure finden das Desasster schnell

Drücke alle die Daumen mit Ihren Dicken