

Manuelles Schalten bei der Automatik sehr eingeschränkt

Beitrag von „juma“ vom 9. Januar 2009 um 10:26

Servus,

[Zitat von CeRex](#)

[...]Was geht denn da?

das ist völlig normal und so gewollt. Der Motor und seine gesamten Komponenten sollen ja so schnell wie möglich auf Betriebstemperatur kommen...und 2000 Umdrehungen ist doch nichts...

