

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Thomas111“ vom 9. Januar 2009 um 13:27

[Zitat von Lollo050968](#)

War ja nur ein Hoffnungsschimmer. 😞
Ich lasse trotzdem Dienstag den Sensor tauschen und die Software updaten. Vielleicht gibt es ja noch andere Updates.

Gruß

Lollo

P.S. Mein 😊 ist ratlos und fragt bei VW nochmal explizit nach, bisher wurde ihm gesagt Fehler nicht bekannt. Ich glaube ihm das, da er immer auch breitwillig Anregungen aus dem Forum und von mir annimmt.

Ich kann mir aber nicht vorstellen das VW einen massiven Fehler im Bremssystem verschweigen würde. Da doch sonst wegen "Kleinigkeiten" schon aufwendige Rückrufaktionen gestartet werden.

Alles anzeigen

Dein 😊 hat recht, VW ist ratlos und da die neuen Sensoren auch keine Abhilfe schaffen, ist das Problem noch größer geworden....warten wir es mal ab....irgend ein Ingenieur wird schon noch ne Lösung finden.