

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „charlywestie“ vom 9. Januar 2009 um 19:20

Hallo,

@ Werner

Ich möchte Dir ja nicht die Hoffnung nehmen, aber zu 90% hat das nichts mit Abstimmungsproblemen zu tun, denn noch wünsche ich Dir das es so sei.

@ all

Habe heute bei meinem den Fehlerspeicher mal ausgelesen, ohje das kam nicht gut. Insgesamt 6 Fehler : BremselElektronik, Mediasteuerung, Zentralelektrik, Motorelektronik, Getriebeelektronik ---> alle sporadisch und der schöne Fehler "Klimanlage Hochdrucksensor G65 Kurzschluss gegen Masse".

Wolfsburg wollte mir da keine Antwort geben, nur soweit, es wird fieberhaft an dem Problem gearbeitet.

Ach und übrigens meiner ist Produktionsdatum letzte KW August 2008

charly