

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Dicker8008“ vom 10. Januar 2009 um 19:38

Fehler taucht nach wie vor nur sporadisch auf bei mehr als -9 Grad.

Bremsprobleme habe ich nicht und hatbisher auch auch nur "derunser" geschildert.

Virbationen treten bei mir im Leerlauf auch und auch bei wäremereen Temperaturen, ich glaube nicht, das das zusammenhängt.

Montag soll ich neuen Hochdruckgeber bekommen (so der Freundliche noch am FReitag) ich bin gespannt ob es dabei bleibt.