

?? Lüftung ??

Beitrag von „dschlei“ vom 10. Januar 2009 um 20:33

Mit den kalten Fuessen scheint beim Dicken ziemlich normal zu sein, speziell wenn die Temperaturen so um die - 30 sind wird der linke Fuss und auch das linke Bein recht kalt. Das habe ich seit 2004 bemaengelt, und der 😊 scheint nicht fahig zu sein, das zu beheben. Er meint das kommt daher weil VW die Luyftauslaesse da gelegt hat, wo sie nun mal liegen, und das erlaubt keine gleichmaessige Warmluftverteilung.

Daran kann man sehen, dass VW scheinbar recht wenig Ahnung hat, wie man Fahrzeuge fuer kalte Klimatas entsprechend baut! Da koennen die von GM oder Ford und Chrysler noch etwas lernen!