

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Dicker8008“ vom 12. Januar 2009 um 21:53

... so heute erneut Fehler ausgelesen:

wieder einmal :

"Hochdruckgeber -G65 Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse - sporadisch"

Hochdruckgeber wurde erneuert (auch wenn es nur an der Kälte gelegen haben sollte)

Touareg direkt wieder mitgenommen 🤔

Fehlerprotokolle mitgenommen, aber ich denke bei jetzt wieder wärmeren Temperaturen haben wir kein Problem mehr damit. Bin in 1 1/2 Wochen beim Biathlon in Antholz, hoffentlich wird´s da bei strahlendem Sonnenschein so kalt, dass ich noch einmal testen kann...

