

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „charlywestie“ vom 13. Januar 2009 um 11:45

Hallo zusammen,

Frage: wisst Ihr schon etwas Neues bezüglich dem Problem? Bei uns ist noch nichts seitens VW bekannt gegeben worden. Habe heute morgen wieder bei -9,5 C die ESP Leuchte angehabt, hinzu kamen dann extrem ruckige Schaltvorgänge beim runterschalten, lt. Anzeige (welche erstaunlicher Weise funktionierte) von D5 direkt in D1 verbunden mit einem mächtigen Ruck im Antriebsstrang. Das ist mir jetzt auch eine Nummer zu gefährlich, so dass ich den Dicken morgen, wenn ich wieder in der Firma bin, stehen lasse bis das gelöst ist. Nehme mir einen adäquaten Ersatzwagen und VW Abteilung soll das klären, mir reicht.

Gruss

Charly