

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Farmer68“ vom 13. Januar 2009 um 16:34

Hallo zusammen,

bin seit Mai 2008 "stolzer" Besitzer eines Touareg 3,0 TDI.

Vorher hatte ich über 9 Jahre einen A6. Mit dem war ich in den ganzen Jahren nicht so oft in der Werkstatt wie mit dem Dicken.

Angefangen hats mit einer Dieselpumpe. Laut VW ein bekanntes Problem. Man hat mir ein "Provisorium" eingebaut was bis jetzt funktioniert.

Dann Turboladerschaden, nochmal Turboladerschaden, dann Ölflecken unterm Auto. Angeblich ein Rohr zum Turbo. Poltergeräusche hinten. Nach mehreren Versuchen Stoßdämpfer gewechselt. Geräusche weg. Zwischen Weihnachten und Silvester leuchtet plötzlich sporadisch die ESP-Lampe. VW konnte es nicht auslesen. Rückfrage in Wolfsburg. Antwort: Problem seit kurzem bekannt. Lösung kann bis zu einem halben Jahr dauern. Ich sollte doch ohne ESP fahren.

Das sind genau die Antworten die man sich als Kunde (laut VW VIP-Kunde) wünscht.

Ich habe mir doch ein neues und somit ganzes Auto bestellt. Bei der Frage ob das Auto zu wandeln wäre, kam ein klares nein. Muß man sich das bieten lassen? Wer kann mir hier helfen???

MfG Ralf 