

Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. Januar 2009 um 18:41

Hallo zusammen,

ich will ja nicht unken, aber 🤖

Ich bin heute bei - 1,5° C mit 120 km/h auf der AB ca. 70 km gefahren und als ich am Ziel angekommen bin, hatte ich auch irgendwie komische Vibrationen und ein lautes Geräusch ähnlich der des Motors bei 1.000 U/min. Bin einmal um den Dicken bei laufendem Motor geschlichen und dann die Haube geöffnet: lautes Lüftergeräusch, welcher noch ca. 1 min nach Abschalten des Motors nachlief. Neu gestartet, kein Lüfter mehr. Öl-Temp. bei 100° C und Wasser bei 90° C, also ganz normal.

Auf der Rückfahrt nach über 6 Std und etwas höherer Aussentemperatur: kein Lüfter und keine Geräusche mehr. Werde am Montag mal beim 😊 den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ach ja: GP V6 TDI von 03/07 🤖.

Grüße von Stephan 🤖