

# East of the Rio Grande - Panne in Texas

**Beitrag von „dschlei“ vom 17. Januar 2009 um 19:03**

Na dann auch mal herzliches beileid. Die Abschleppstorry kenn ich, war mir bei meinem ersten schon am zweiten Besitztag aehnlich ergangen!

Was ich nicht verstehe, warum hopplet der Dicke denn bei Schnellfahrt? Eventuellweil die hinterne Feder im extra Level sind und daher keine Federungseigenschaften mehr haben? Dann koennte schnelleres Fahren ausser dem Hopplen eigentlich nicht viel ausmachen. Von Moab weiss ich, welchen Belastungen diese Dinger standhalten koennen!