

# ESP Lampe dauerhaft an

**Beitrag von „clubchef“ vom 19. Januar 2009 um 10:20**

Grad eben einen Anruf vom 😊 bekommen wegen des Fehlerauslesens meines Ts von letzter Woche. Ich solle so weiterfahren und mir keine Gedanken machen. VW kennt "das Problem" und arbeitet an einer Lösung.

Der Meister war ganz cool und meinte das das Tauschen vom Hochdrucksensor-/Geber wohl eher eine "Alibi-Reparatur" sei, als dass es was nützen würde.

Somit fahre ich nun weiter und warte auf eine neue Info.

Leider verteufelt unser kleiner VW Händler hier (Hillbilly) das "böse Internet" pauschal und "was da für ein dummes Zeug erzählt wird" das könne man sich ja gar nicht vorstellen 🙄

More to come!