

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Powerbauer“ vom 19. Januar 2009 um 11:18

Moin Moin,

habe genau dieselbe Antwort von meinem 😊 bekommen. VW arbeitet daran etc.....

Der G 65 Sensor wurde bei mir auch nicht gewechselt.

VW schreibt: Wenn Kunde ein Ersatzwagen wünscht, soll er in bekommen! Ansonsten weiterfahren.

Ich hoffe es wird nicht mehr so kalt.

Mein anderes Problem mit den Vibrationen konnten Sie auch nicht lösen!

Wie immer!!

Ich glaube mein nächstes Auto wird wohl kein VW mehr sein.

Die Kunden sind VW wohl egal, ausser man fährt Phaeton! Da wird jeden Monat nachgefragt ob alles in Ordnung ist. Bei so einem Billigprodukt Touareg lohnt sich das nicht. Von wegen VIP Kunde. Wenn die Sache nicht so traurig wäre, könnte ich ja lachen, aber das ist mir vergangen!

Grüße aus der Toskana des Nordens: der Uckermark

Axel