

Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von „Sittingbull“ vom 19. Januar 2009 um 13:14

[Zitat von Sittingbull](#)

Ich bin heute bei - 1,5° C mit 120 km/h auf der AB ca. 70 km gefahren und als ich am Ziel angekommen bin, hatte ich auch irgendwie komische Vibrationen und ein lautes Geräusch ähnlich der des Motors bei 1.000 U/min. Bin einmal um den Dicken bei laufendem Motor geschlichen und dann die Haube geöffnet: lautes Lüftergeräusch, welcher noch ca. 1 min nach Abschalten des Motors nachlief. Neu gestartet, kein Lüfter mehr. Öl-Temp. bei 100° C und Wasser bei 90° C, also ganz normal.

Hallo zusammen,

war heute beim 😊 und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen: Massefehler beim Lüfter, Überprüfung notwendig! Das scheint doch irgendwie ähnlich dem "ESP-Problem" gelagert zu sein. Auf meine Nachfrage, wie es sein kann, dass bei Minusgraden der Lüfter nachläuft, meinte mein Meister, das liegt an der Klimaanlage.



Klimanlage Hochdrucksensor G65 Kurzschluss gegen Masse



Grüße von Stephan 🗨️