

Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von „Lollo050968“ vom 19. Januar 2009 um 13:22

Zitat von Sittingbull

Hallo zusammen,

war heute beim 😊 und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen: Massefehler beim Lüfter, Überprüfung notwendig! Das scheint doch irgendwie ähnlich dem "ESP-Problem" gelagert zu sein. Auf meine Nachfrage, wie es sein kann, dass bei Minusgraden der Lüfter nachläuft, meinte mein Meister, das liegt an der Klimaanlage.

🗨️ Klimaanlage Hochdrucksensor G65 Kurzschluss gegen Masse 🗨️

Grüße von Stephan 🗨️

Hallo Stephan,

vielleicht ist Deine ESP Lampe kaputt. 🗨️

Gruß

Lollo

P.S: Ich glaube langsam unser Dicker ist nur für Wüsteneinsätze konzipiert.