

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Kong Racer“ vom 21. Januar 2009 um 21:27

[Zitat von DerUnser](#)

[...]ESP Lampe an[...]

Hallo,

da wird dem Auto eine Vollbremsung durch die Sensoren vorgespielt. Bremskraftverstärker incl. Elektronik komplett tauschen und der Fehler ist vom Tisch. Manchmal sollte man auch mal über Wandlung der Werkstatt nachdenken.

Ich hatte genau dieses Problem bei meinem Touareg. Der Meister hatte dieses Problem schon mehrfach beim Touareg und T5. Das Auto kann nun wirklich nichts für eine ratlose Werkstattbelegschaft.

Ich hoffe, die Werkstatt hatt den vorgetäuschten Bremsdruck genau untersucht.

Gruß 

Niels