

Kondenswasser Scheinwerfer vorne

Beitrag von „docpat“ vom 16. November 2004 um 19:08

Servus zusammen!

Weil ich gerade für klare Sicht gesorgt habe sind mir beidseits kondensierte Innenflächen der Klarglasabdeckungen meiner Xenons aufgefallen. Das Licht ist täglich an, das Kondenswasser befindet sich im unteren Viertel der Glasfläche.

Wer hat dies noch - von den Heckleuchten ist mir Kondenswasser ja bekannt - was kann / WILL der Händler dagegen machen? Oder ist dies Stand der Technik?

Grüsse

Patrick