


Kondenswasser Scheinwerfer vorne

Beitrag von „andreas“ vom 16. November 2004 um 19:35

Das ist bestimmt nicht Stand der Technik. 

Das tut den Glühbirnen und der Elektronik bestimmt nicht gut. 

Muss der 😊 wohl komplett austauschen, ist ein sicherheitsrelevantes Teil, man denke an eine nächtliche Autobahnfahrt mit plötzlichem Ausfall der Scheinwerfer.

Gruß

andreas