



Kondenswasser Scheinwerfer vorne

Beitrag von „andreas“ vom 16. November 2004 um 19:35

Das ist bestimmt nicht Stand der Technik. 

Das tut den Glühbirnen und der Elektronik bestimmt nicht gut. 

Muss der  wohl komplett austauschen, ist ein sicherheitsrelevantes Teil, man denke an eine nächtliche Autobahnfahrt mit plötzlichem Ausfall der Scheinwerfer.

Gruß

andreas