

MFD ausgefallen

Beitrag von „Annakin“ vom 28. Januar 2009 um 11:29

Vielleicht ist auch der Stecker des Instruments locker.

War mal so bei dem Mercedes von meinem Vater passiert, als wir in Urlaub gefahren sind. Zuerst ging das Kombiinstrument, dann nur noch ab und zu, zuletzt Komplettausfall. Am Urlaubsort angekommen, haben wir mal die Verkleidung abgeschraubt und festgestellt, dass der Stecker sich gelöst hatte.

Allerdings weiss ich nicht, ob es so was auch beim Dicken gibt.