

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Farmer68“ vom 4. Februar 2009 um 11:44

Habe heute einen Anruf vom freundlichen. Mein T. geht morgen in die Werkstatt.
WOB hat angeblich die Lösung. Es wird ein neues Update auf das Motorsteuergerät gespielt.
Dann solls gehen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.