

Hilfe - ich seh nix: Schwaches Licht am Touareg (GP) kein Xenon

Beitrag von „heland“ vom 6. Februar 2009 um 00:57

Habe heute die Philips Extrem Power gekauft. Wollte sie kurz mal heute nachmittag einbauen, aber als ich mir die Scheinwerfer angesehen habe, hab ich die Motorhaube gleich wieder zu gemacht 😞, um nicht noch im Dunkeln draußen zu stehen.

Idee - erstmal ins TF - da hat sicher schon jemand die Glühbirne des Abblendlichts ausgetauscht und dokumentiert. Gefunden hab ich diesen Beitrag

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...=Xenon+wechsell>

Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen GP habe!?!?!?

Kurz in die Garage, aber irgendwie bin ich noch nicht klar gekommen. Ist das vielleicht zw. Xenon und Normal verschieden. Auf alle Fälle muss wohl der Scheinwerfer raus.

Zum 😊 traue ich mich aus diesen Gründen auch nicht...

<https://www.touareg-freunde.de/showpost.php?p=111496&postcount=13>

...120 Euro für´s Lampen wechseln ist ja unglaublich! VW berechnet 1/2 Std.

Da fällt mir der Beitrag "Lampenausbau in 12 sec. ein..."

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...xenon+diebstahl>

Kann das mal jemand erklären?

Danke und Gruß

Andreas