

Motordefekt V6 TDI bei 32000km?

Beitrag von „skylark2001“ vom 10. Februar 2009 um 08:46

Hallo zusammen,

die ganze Angelegenheit wird sich nach Angabe der Werkstatt wohl über Garantie regeln, falls es ein Marderverbiss ist (ich weiß ja wirklich nicht, wie der in unsere Garage kommen sollte), dann zahlt es halt die Versicherung. Ich denke nach einer überschlafenen Nacht, daß es an der Sensorik liegt.

Meine Vermutung ist: 1.-4. Gang wird mit Ladedruckbegrenzung gefahren 5.-6. nicht. er versucht da den vollen Ladedruck aufzubauen und bekommt irgendwo falsche Werte, die zu Drehzahlschwankungen führen.

Gruß, Dirk