

Kaltlufteinbruch links

Beitrag von „Skipper“ vom 10. Februar 2009 um 10:12

Hallo Touareg-Geschädigte

bei meinem T kommt die Kaltluft unter dem Fahrersitz raus. Da es aber nicht so prickelnt ist beim Fahren da unten rumzufummeln ist es auch nicht so einfach den genauen Punkt zu finden. Da beim T die Batterie unter dem Fahrersitz ist nehme ich an das da auch eine Lüftung ist. Ich habe ein Stück Woldecke zusammengerollt und in voller Breite von vorn unter den Sitz geklemmt und das hilft ganz gut. Jedenfalls bis zur nächsten Inspektion.

Gruß Uwe