

Motordefekt V6 TDI bei 32000km?

Beitrag von „skylark2001“ vom 10. Februar 2009 um 11:33

Hallo zusammen,

ich habe jetzt das Ergebnis: kein Turboschaden oder ähnliche gravierende Dinge sondern ein Schaden in der Sensorik: ein Nockenwellensensor war defekt. Morgen sollte ich ihn wieder haben. Glück gehabt und das, wo ich als alter Pessimist heute Nacht sooo schlecht geschlafen habe. 😊

Gruß, Dirk