

Motordefekt V6 TDI bei 32000km?

Beitrag von „mardi“ vom 10. Februar 2009 um 11:37

[Zitat von FrankS](#)

Bei den VW Turbomotoren gibt es ja immer gerne mal Fehler des Luftmassen(mengen)messers, das macht sich dann in schlechtem Ansprechverhalten bemerkbar und ist in der Regel auch nicht im Fehlerspeicher abgelegt, weil ja nach wie vor Werte vom LMM kommen, die aber leider nicht mit der Realität übereinstimmen.

[ot]Meiner ist jetzt 45 Monate alt und hat noch 3 Monate Werksgarantie, die hat mich nix extra gekostet[/ot]

Gruß

Frank

Alles anzeigen

Der Luftmengenmesser kann auch an einem Motor ohne Turbo defekt sein - das hat nichts mit Turbo zu tun.

Mein Audi S8 hat keinen Turbo - der LMM war trotzdem kaputt.

Lieber Gruss, Dieter