


Kühlmittel fehlt v10

Beitrag von „bluwe“ vom 11. Februar 2009 um 11:47

Hallo Peter

wie schaut denn der Deckel Deines Kühlmittelbehälter von der Unterseite aus?Ich hatte bei meinem das Problem das sich Öl im Kühlmittelbehälter gesammelt hatte,dieses setzte sich am Sensor ab und der gab dann die Meldung "Kühlmittel prüfen!".Nicht das Du auch eine defekte (ich weiss jetzt nicht mehr ganz genau ob es die Öl oder Wasserpumpe war...) ...pumpe hast.Auf jeden Fall ab zum :)! 

PS:An der Unterseite des Deckels bildete sich bei mir ein Film aus Öl und Frostschutz,leicht gelblich...