

Kaltlufteinbruch links

Beitrag von „Michael67“ vom 12. Februar 2009 um 02:17

[Zitat von veah1122](#)

Hmm, bei mir kommt aus den Luftdüsen links und rechts eine messbar unterschiedliche warme Luft bei identischen Einstellungen raus. [...]

Hallo veah 1122

Haben die beim Freundlichen auch mal versucht den den Sensor für die Klimaanlage zu wechseln? Ich frage deshalb weil ein Freund von mir eigentlich das selbe Problem hatte und die Werkstatt das nicht finden konnte. Nach mehrmaligem Tausch des Innentemperaturfühlers war das Problem immer noch. Es war zwar eine andere Automarke aber trotzdem würde ich an Deiner Stelle mal nachfragen ob Dieser getauscht wurde?

Da es im T eine Zwei- bzw. eine Vierzonenklimaanlage gibt kann es durchaus sein daß es mehrere Innenraumsensoren gibt.

Gruß Michael