

# Kaltlufteinbruch links

Beitrag von „veah1122“ vom 12. Februar 2009 um 17:23

[Zitat von Michael67](#)

Hallo veah 1122

Haben die beim Freundlichen auch mal versucht den den Sensor für die Klimaanlage zu wechseln?Ich frage deshalb weil ein Freund von mir eigentlich das selbe Problem hatte und die Werkstatt das nicht finden konnte.Nach mehrmaligem Tausch des Innentemperatufühlers war das Problem immer noch.Es war zwar eine andere Automarke aber trotzdem würde ich an Deiner Stelle mal nachfragen ob Dieser getauscht wurde?

Da es im T eine Zwei-bzw.eine Vierzonenklimaanlage gibt kann es durchaus sein daß es mehrere Innenraumsensoren gibt.

Gruß Michael

Alles anzeigen

Hallo Michael,

ich habe mehrfach zu den Jungs gesagt: für mich ich das ein Elektronikproblem. Aber auch das Werk hat nur mechanische Arbeiten angeordnet. Was soll ich da machen? Selber tauschen? Ich denke auch, dass einfach ein Sensor spinnt oder ein Rechner ne Macke hat. Aber die scheinen nur noch blind ihren Diagnosegeräten zu vertrauen. Gute Mechatroniker gibt es sicher auch nicht wie Sand am Meer. Aber wie gesagt: mir ist das jetzt egal. Wer in 3 Versuchen so einen banalen Fehler nicht beseitigen kann, hat es nicht besser verdient.

Grüße Thomas