

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 14. Februar 2009 um 21:09

Update: Les Crosets, Schweiz, 14.02.09, -11,00 Grad C, ESP Lampe an nach Start, Raststätte Le Gruyere -5,0, nach 30min Kaffepause ESP Lampe wieder aus. Fazit: Austausch des Hochdrucksensors bringt nichts, mal hören was der Freundliche zum Thema SW Update weiß.

Gruß

Lollo