

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 17. Februar 2009 um 08:18

Update: Auch mein 😊 weiß nun Dank der TF von dem SW-Update für das Motorsteuergerät. Seit 05.02. in der VW Datenbank. Steht aber nicht explizit drin das der Fehler damit behoben ist, aber hoffen wir mal. Lasse das Update im nächsten Monat mit der 1. Inspektion machen. Momentan haben wir ja +6°C.

Gruß

Lollo