

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „DerUnser“ vom 17. Februar 2009 um 12:57

[Zitat von Lollo050968](#)

. Steht aber nicht explizit drin das der Fehler damit behoben ist, aber hoffen wir mal.  
Lollo

also nach meinen Informationen ist das noch net die Endgültige Lösung  
da wird nur der Fehler ( meldung ) unterdrückt

angeblich gibt es richtig Zoff mit Audi und VW denn es liegt am Zusammenspiel  
T Anbauteile und VW Motor 240PS

beobachtet mal wenne s kalt ist und wie eurer T. schaltet ???

vermute mal bei unter minus 6grad weiter so ruppig

mfg